

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 13 日 星期 二	气候	多云	气温	23-28℃
监理人员动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	前次人员 2 人, 施工员 2 人, 工人 3 人				
施工机械动态:	发电机 1 台				
施工部位进度情况	1. 光伏区无人施工。 2. 1#-10# 塔架导线、挂装金具。				
监理今日工作内容	1. 对 1#-10# 塔架导线、挂装金具检查。 2. 根据钦州天气预报, 最近有大风预警, 已在群内通知施工单位做好安全防护措施, 风力超过 6 级严禁登高作业。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	覃继		总监签阅	刘世发	



由 扫描全能王 扫描创建