

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 19 日 星期 一	气候	多云	气温	18-25℃
监理人员动态：1人		材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：监理员4人，施工员23人					
施工机械动态：挖机1台					
施工部位进度情况	1. 光伏区无人施工。 2. 10-10#塔架导线、挂金具。 3. 1#塔架35kV开关室电缆(1x400)穿管穿线，敷设并回填完毕。				
监理今日工作内容	1. 对1#塔架35kV开关室电缆(1x400)穿管检查，要求两端预留足够长度，转弯半径必须满足规范要求。 2. 对架线检查，要求登高作业人员做好安全防护措施，确保施工安全、质量。				
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容					
记录人	李强	总监签阅	孙明		



由 扫描全能王 扫描创建