

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年11月01日 星期12	气候	阴	气温	20-29℃
监理单位动态：	11、		材料进场、取样见证、合格情况： 无。		
施工方人员动态：	前派员3人，施工员5人，				
施工机械动态：	发电机1台，电焊机1台，				
施工部位进度情况	1. 表后通讯柜视频监控接线。 2. 集电线路塔基接地施工、塔腿保护罩施工。				
监理今日工作内容	对集电线路接地施工、塔腿保护罩施工检查，并验收。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李健		总监签阅	刘培	

