

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 03 日 星期 二	气候	多云	气温	17-25℃
监理人员动态：	1人		材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工方人员动态：	监理人员 3人，施工队 5人。				
施工机械动态：	电焊机 1台，发电机 1台。				
施工部位进度情况	1. 集电线路塔基防雷接地、塔腿保护中措施。				
监理今日工作内容	对集电线路防雷接地、塔腿保护措施进行检查，要求施工单位。				
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容					
记录人	李健		总监签阅	刘波	



由 扫描全能王 扫描创建