

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 15 日 星期 四	气候	多云	气温	19-27℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	监理员3人，施工员5人				
施工机械动态：	无				
施工部位进度情况	1. 1#下塔33kV高压电缆敷设至电缆井19完成，电缆井盖板完成铺设，两端电缆密封堵完成 2. 集电线路施工全部结束，等待竣工验收。				
监理今日工作内容	1. 对电缆密封堵检查，要求施工员封堵严密，满足规范要求。 2. 要求施工单位抓紧时间完成项目资料。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	卓建一	总监签阅	刘培		



由 扫描全能王 扫描创建