

监 理 日 志

日期: 2019年12月27日

天气: 晴
温度: -1-8℃

星期: 五

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

监理工作情况	1. 见证升压站钢管取样并与施工方送检, 2. 复检综合楼二层钢筋电渣压力焊 3. 检查SVG基础倒角安装, 4. 检查综合楼二层柱筋支模, 5. 检查27#、30#、34#道路施工。 6. 检查桩基: 12#机位放样、12#机位场地平整及机械进场		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
		1. 综合楼二层梁钢筋绑扎, 水电安装; 柱支模; 设备区预埋件制作; 临电施工; SVG基础倒角安装; 围墙基础砌筑及浇筑。 2. 27#、30#、34#道路施工。 3. 12#机位放样 机位平整及机械进场	
其它事项			
本日现场监理人员	苗守明、张良美		
记录人: 张良美	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明		



扫描全能王 创建