

监 理 日 志

日期: 2019年2月8日

星期: 12

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

天气: 晴

温度: 2-12℃

监理工作情况	1. 旁站升压站综合楼地梁浇筑、振捣, 对绑扎钢筋保护层厚度未够等阶段要求施工单位垫块处理。 2. 巡视升压站主变基础、主变架构基础、出线架构基础及GIS排水施工。 3. 将会议纪要003发送至业主及施工方。 4. 巡视道路施工。 5. 编辑上传监理周报003、监理台账003。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		1. 升压站综合楼地梁浇筑完成; 围墙毛石浇筑; 综合楼防雷架搭设、主变等排水。 2. 巡视 6H、13H、15H、26H道路施工。
其它事项		
本日现场监理人员	苗守明、高富海、魏树成、张良全	
记录人: 张良全	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	



扫描全能王 创建