

# 监 理 日 志

日期: 2020 年 1 月 1 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 12-10℃

工程名称: 涞水县 2018 年村级光伏扶贫电站项目

|                            |                                         |                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 三合村: 消缺整改, 现场检查接地扁铁刷黄绿漆情况<br>检查电缆桥架安装情况 |                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                    | 施工内容及进度<br>三合           |
|                            |                                         | 三合庄村: 接地扁铁刷黄绿漆, 电缆桥架安装  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                         |                         |
| 本日现场监理人员                   | 史连瑞                                     |                         |
| 记录人:                       | 史连瑞                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘媛 |

