

监 理 日 志

日期: 2020 年 1 月 2 日

星期: 四

天气: 晴

气温: -2℃ - 3℃

工程名称: 涞水县 2018 年村级光伏扶贫电站项目

监理工作情况	三合庄村: 现场初验电缆桥架盖未安装, 接地扁铁焊口处未刷防腐, 个别接地扁铁未刷黄绿漆, 并网箱连接处 PVC 管改用波纹管, 现场向永泰隆石炭末施工单位立即整改	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		三合庄村: 接地扁铁刷黄绿漆
其它事项		
本日现场监理人员	史连瑞	
记录人: 史连瑞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘俊	

