

监 理 日 志

日期: 2020 年 1 月 3 日

星期: 五

天气: 晴

气温: -4℃ - 11℃

工程名称: 涞水县 2018 年村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	三合庄村: 现场检查电缆桥架安装情况, 检查接地扁铁刷防腐 与黄绿漆情况, 逆变器防水封堵不合格要求施工整改	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 三合
		三合庄村: 电缆桥架盖安装, 接地扁铁刷防腐与 黄绿漆
其 它 事 项		
本日现场监理人员	史进瑞	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
史进瑞	刘发	

