

监 理 日 志

日期: 2020 年 1 月 8 日

星期: 三

天气: 晴

气温: -12-3℃

工程名称: 溧水县 2018 年村级光伏扶贫电站项目

监理工作情况	三合庄村: 现场检查逆变器防水封堵情况, 支架防水层安装情况 接地扁铁刷黄绿漆情况	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		三合庄村: 逆变器防水封堵, 支架防水层安装 接地扁铁刷黄绿漆
其它事项		
本日现场监理人员	史连瑞 刘俊	
记录人: 史连瑞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘俊	

