

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目.

日期	2020 年 4 月 12 日 星期 四	气候	阴	气温	24℃ / 18℃
监理人员动态:	监理人员 3 人, 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员 16 人, 管理人员 3 人.				
施工机械动态:	拆模泵一台, 泵机一台, 发电机一台, 运输车辆				
施工部位进度情况	一井塔基基础 绑扎钢筋. 4井塔基基础 浇筑完成.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	何黎衡	总监签阅	徐耀生		



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同福村20MW光伏发电项目

日期	2020年4月11日星期六	气候	中雨	气温	16℃/8℃
监理人员动态: 巡视人员, 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	因下雨, 场地无施工				
检查 发现 的问 题	无				
处理 措施 、意 见、 结果	无				
协调 内容 或其 他	整理监理资料				
记录人	胡黎衡	总监签阅	徐耀生		



扫描全能王 创建