

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电工程

日期	2020 年 4 月 19 日 星期日	气候	阴	气温	26℃ / 24℃
监理人员动态: 监理员 3 人, 正常巡视现场			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 施工员 3 人, 管理人员 1 名					
施工机械动态: 水泵一台, 发电机一台					
施工部位 进度情况	1#塔基基坑抽排水, 开关站二次电缆桥架焊接 2#塔基拆除模板 5#塔基打垫层, 绑扎钢筋				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	刘 黎 衡		总监签阅	徐耀生	

