

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同福村20MW光伏发电项目

日期	2020年12月12日 星期日	气候	多云	气温	3-10
监理人员动态: 两人检查 施工方人员动态: 施工人员8人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 施工进度情况	外线4号塔基砌砖模				
检查发现的问题	安全检查, 电站临时变压器不用电缆, 收回门上禁示牌, 光伏区逆变器加围栏消防, 禁示牌, 料场, 临时围栏, 消防, 组件, 小变电缆, 小支架配件, 用塑料布, 做好防雨, 保证场地谁时有人, 外线做好安全防护, 禁示牌.				
处理措施、意见、结果	以上发出通知单, 15日检查各项完成情况.				
协调内容或其他	参加人员, 业主总包施工队, 一起7人				
记录人	孔令才	总监签阅	徐耀生		