

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 24 日

星期: 二

天气: 多云
气温: 20-34℃

工程名称: 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>正常巡视现场, 检查 5 井塔基混凝土保养情况。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南中程电力工程 有限公司	1. 外线 5 井塔基混凝土保养, 基坑抽排水。 2. 管理人员 2 人, 施工人员 2 人。
其 它 事 项	<p>正常安全施工。</p>	
本日现场监理人员: 孔令才, 尚黎统		
记录人: 孔令才 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生		