

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同福村20MW光伏发电项目

日期	2020年元月4日 星期	气候	阴	气温	7-10
监理人员动态: 两人巡查 施工方人员动态: 施工人员30人 施工机械动态: 挖机一台, 焊机一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	光伏4区安装支架、组件、 电站生活舱立模、绑扎钢筋、焊接预埋件、砌电缆沟、 外线7、10、3并挖塔基、				
检查发现的问题	光伏区、树木杂草未有人清理、组件与地面挖的不个标准。 外线10塔基7口, 八字形太小, 与图不符。				
处理措施、意见、结果	联系总包、施工方, 说明天安排人员清理。 外线, 当施工队面要求整改, 施工方同意整改。				
协调内容或其他					
记录人	孔令才		总监签阅	徐耀生	