

监 理 日 志

工程名称: 衡南县江口镇同福20MW光伏发电站项目

日期	2020年3月18日 星期三	气候	小雨	气温	14-17
监理人员动态: <u>检查</u>			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: <u>4人</u>					
施工机械动态: <u>水泵一台, 货车一辆</u>					
施工 部位 进度 情况	<u>外线4号塔基扎钢筋</u>				
检查 发现的 问题	无				
处理 措施、 意见、 结果	无				
协调 内容或 其他	<u>住宿处, 住进三位湖北人员, 晚7:30时, 当地警察来住宿现场。(4人)</u>				
记录人	<u>孔令才</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		



扫描全能王 创建