

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 22 日

天气:晴

星期：天 气温：5℃--12℃

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查桥架安装情况，检查屋面夹具安装情况，检查组件安装情况，检查电缆敷设情况，检查盘柜安装情况。发现屋面有导轨安装间距不足，沟通业主、施工方后解决。发现有检修通道位置不足，于业主、施工方商讨解决方案，		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	先能电力工程有限公司	今日施工内容： 1、屋面桥架安装 2、组件夹具安装 3、组件安装 4、盘柜安装完成 5、汇流箱逆变器支架及设备安装	
其 它 事 项	施工人员 24 人，施工机械无		
本日现场监理人员		王朝煊	
记录人:王朝煊		总监理工程师（签字）:于彬	