

# 监 理 日 志

日期：2019年12月30日

天气:晴

星期：一 气温：0℃--14℃

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查屋面夹具安装情况，检查组件安装情况，检查电缆头制作情况，检查盘柜电缆连接情况。并网前检查，发现有一项电缆的互感器安装与盘柜下方，要求验收后整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	先能电力 工程有限 公司	今日施工内容： 1、组件夹具安装 2、组件安装 3、盘柜电缆头制作 4、汇流箱逆变器电缆连接 5、电力公司并网检查
其 它 事 项	施工人员 30 人，施工机械无	
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯	
记 录 人 : 王 朝 焯	总监理工程师（签字）：于彬	