

监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 7 日

天气:阴

星期：二 气温：4℃--9℃

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查电缆头制作情况，检查桥架连接情况，检查接地焊接情况。检查接地施工发现存在电焊机电源于控制柜距离过远且未在屋面，电焊施工周报未安置灭火器。 下发监理通知单 07		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	先能电力 工程有限 公司	今日施工内容： 1、组件安装 2、光伏线展放 3、桥架安装 4、接地焊接	
其 它 事 项	施工人员 15 人，施工机械无		
本日现场监理人 员		王朝煊	
记录人:王朝煊		总监理工程师（签字）:于彬	