

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 4 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 19℃ ~ 11℃

工程名称: 大连电运洋光伏发电有限公司12MW(大连电运洋)屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	与总包单位、施工单位整理项目资料	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1号焊接车间, 2号焊接车间, 船体车间, 管舦车间 整改消缺. 清理屋面多余剩料、垃圾, 施工人员: 10人 机械设备: 吊车1台
其 它 事 项	光伏阵列整改消缺.	
本日现场监理人员 杨光辉		
记录人: 杨光辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建