

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 2 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 1 - -2℃

工程名称: 大连上电福洋光伏发电有限公司(2mw)(大连中远川崎)屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">今天上午8点,船厂安全科对管舦李回文山墙的临边防护、彩光带的防护、施工通道的制作,进行了检查,检查中的意见,防护不牢靠,责令整改</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	<p style="text-align: center;">施 工 内 容 及 进 度</p> <p style="text-align: center;">管舦李回 施工通道制作,彩光带安全防护网制作</p> <p style="text-align: center;">施工人数: 8人</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨光辉
记录人: 杨光辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):