

监理工作联系单

工程名称：天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

编号：JLLX-JD-02

致：苏州建德一方能源有限公司

主题：材料质量相关事宜

内容：

经检查你单位施工的天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目材料进场发现问题有是，逆变器支架、桥架支架测量镀锌层厚度未达到设计要求，未见设计变更文件或业主意见之类的文件；

现要求你单位对材料进场不符合设计要求的材料，及时出具材料使用变更单及业主意见文件，因材料质量出现的一切后果自负。请施工管理单位重视材料进场管理。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：

2019.12.12

本表一式 3 份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，监理项目部存 1 份