

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 11 日 天气: 晴 星期: 三 气温: -5-3℃

工程名称: 天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检 1#楼焊接防腐,发现焊接防腐不严,要求施工方立即整改;	
	2、现场巡检 1#楼凇托焊接;	
	施工单位	施工情况
	苏州建德一方能源有限公司	施工人员 7 人 1、1#楼焊接防腐、凇托焊接;
本日现场监理员		韩建祺
记录人: 韩建祺		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):