

监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 14 日 天气：晴 星期：六 气温： -3-6℃

工程名称：天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检 1#楼焊接防腐，发现焊接防腐不严，要求施工方立即整改；	
	2、现场巡检 1#楼凇托焊接；	
	3、横梁进场，现场检测横梁；	
	施工单位	施工情况
	苏州建德一方能源有限公司	施工人员 18 人 1、1#楼焊接防腐、凇托焊接； 2、横梁进场，横梁卸货； 3、檩条卸货；
	本日现场监理员	韩建祺
	记录人：韩建祺	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：