

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 5 日 天气: 晴 星期: 四 气温: -6-2℃
工程名称: 天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检 1#楼预埋柱除锈，发现预埋柱还有锈迹，要求施工方立即整改； 2、现场巡检 1#楼凇托焊接；	
	施工单位	施工情况
	苏州建德一方能源有限公司	施工人员 8 人 1、1#楼预埋柱除锈、凇托焊接；
	本日现场监理员	韩建祺
	记录人: 韩建祺	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):