

监理日志（ ）

日期：2019年12月8日 天气：雾霾 星期：日 气温：-6-4℃

工程名称：天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检 1#楼凇托焊接；	
	2、现场巡检 2#楼预埋件除锈，发现预埋柱除锈不干净，要求施工方立即整改；	
	3、现场巡检 2#楼凇托焊接；	
	4、现场巡检 1#、2#楼焊接防腐，发现防腐不严，要求施工方立即整改；	
	施工单位	施工情况
	苏州建德一方能源有限公司	施工人员 9 人 1、1#楼焊接防腐、凇托焊接； 2、2#楼预埋柱除锈、凇托焊接、焊接防腐；
	本日现场监理员	韩建祺
	记录人：韩建祺	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：