

监 理 日 志

工程名称：立讯电子(昆山) 3.5MWp 光伏项目

日期	2020 年 5 月 2 日 星期 二	天气	晴	气温	23℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态： 10人 10人 施工机械动态：/		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	并网柜并柜 3人 设备支架焊接 2人。				
检查发现的问题	电缆头与台区受电柜母排之间未压紧。				
处理意见、措施、结果	要求施工单位将电缆头与台区受电柜连接时电缆头需紧贴母排。				
协调内容或其他					
记录人：	宋超	总监（总监代表）签阅：	孙彬		