

监 理 日 志

工程名称：立讯电子(昆山) 3.5MWp 光伏项目

日期	2020 年 5 月 11 日 星期 一	天气	晴	气温	27℃
监理人员动态： 1 施工方人员动态： 15 施工机械动态： /		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	B2组件安装 8人。 B2直流电缆MC4接头制作接线 7人。				
检查发现的问题	B2屋面MC4接头安装电缆剥皮时工具不配套。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对工具进行更新，确保剥皮时不对电缆损坏。				
协调内容或其他					
记录人：	宋松		总监（总监代表）签阅：于华		