

监 理 日 志

日期: 2020 年 5 月 25 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 24-17℃

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工 现场查看屋面整改情况。 (因前期缺少一些材料, 部分工程没有彻底完成)	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	阳光电源 股份有限 公司	8/ B4. B3 屋面 整改消缺。 光伏电缆 数量不够, 走道板 缺固定垫片, 已发。 组件已发出
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人: 段光林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	