

监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 5 日

天气：多云

星期：气温：10℃ -7℃

工程名称：普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工情况、并对新到货材料进行了抽检； 检验结果 H 型钢符合设计要求，同意在本工程使用； 检查焊接缝是否符合验收及图纸要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	阳光电源 股份有限 公司	现场施工人员共5人； 2人焊接底板； 2人钢材除锈、刷漆； 1人机动。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		段光林
记录人:段光林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：