




监理日志（ ）

日期： 2020 年 4 月 17 日 天气： 晴 气温： 7-20℃ 星期： 五
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 A4 库房导轨安装，发现采光带防护个别缺失，即令其进行防护； 2、检查施工人员体温记录；  普洛斯山东片区 天气：晴 17度 北风3级 湿度35% 地址：德州市齐河县齐东大街 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A4导轨安装 时间：2020-04-17 09:29:46  普洛斯山东片区 天气：晴 17度 北风3级 湿度35% 地址：德州市齐河县齐东大街 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A4导轨安装 时间：2020-04-17 09:33:20  普洛斯山东片区 天气：晴 17度 北风3级 湿度35% 地址：德州市齐河县齐东大街 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A4导轨安装 时间：2020-04-17 09:44:35	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 6 人。 1、A4 库房导轨安装完成；
本日现场 监理员		黎建光
记录人： 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：