



监理日志（ ）

日期： 2020 年 4 月 28 日 天气： 晴 气温： 15-26℃ 星期： 二
 工程名称： 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡检 A10 检修通道安装问题有，个别夹具安装不规范，要求施工单位安排施工人员消缺整改完成；</p> <p>2、审查 A4 围栏安装安全施工情况，施工人员安全带正确使用；</p> <p>3、检查施工人员体温记录；</p>	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px;">普洛斯山东片区 天气：晴 20度 西南风4级 湿度45% 地址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A4库围栏安装 时间：2020-04-28 10:40:06</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px;">普洛斯山东片区 天气：晴 20度 西南风4级 湿度45% 地址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A4库围栏安装 时间：2020-04-28 10:39:13</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px;">普洛斯山东片区 天气：晴 20度 西南风4级 湿度45% 地址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A4库围栏安装 时间：2020-04-28 10:40:46</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px;">普洛斯山东片区 天气：晴 16度 南风4级 湿度51% 地址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A10库检修通道安装 时间：2020-04-28 09:20:39</p> </div> </div>	
	<p>施工单位</p> <p>阳光电源有限公司</p>	<p style="text-align: center;">施工情况</p> <p>施工人员 9 人。</p> <p>1、A10 库房检修通道安装完成 50%；</p> <p>2、A4 库房围栏安装完成；</p>
	<p>本日现场 监理员</p>	<p>黎建光</p>
	<p>记录人： 黎建光</p>	<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>