监理日志()

日期: <u>2020</u>年 <u>5</u>月 <u>7</u>日 天气: <u>多云</u> 气温: <u>11-28℃</u> 星期: <u>日</u> 工程名称: 德州齐河普洛斯物流园 2.6WM 分布式光伏发电项目

1、检查施工人员体温记录;

2、巡检 A10、A4 库房立面桥架安装发现施工人员二次生命线使用不当,即令其整改消缺完成;桥架支架防腐不严,即令其消缺整改完成;

3、巡检 A10 库房电缆沟开挖配电室原线管距地 25 公分,A4 库房地梁以下埋管已满只能埋梁山,要求根据现场实际情况埋设电缆穿管。

作 情 况

监

理

工.













	施工单位	施工情况
	阳光电源 有限公司	施工人员 7 人,管理 2 人 。 1、A10、A4 库房立面桥架安装完成, 2、A10、A4 配电房电缆沟开挖;
本日现场 监理员		黎建光
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):