




# 监理日志（ ）

日期： 2020 年 5 月 24 日      天气： 晴      气温： 17-27℃      星期： 日  
 工程名称： 德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查施工人员体温记录；</p> <p>2、施工人员上午进场，下午开始施工；</p> <p>3、巡检发现问题有电缆穿墙未有套管即令其做穿墙套管；</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	
	<p>施工单位</p> <p>阳光电源有限公司</p>	<p style="text-align: center;">施工情况</p> <p>施工人员 14 人，管理 2 人。</p> <p>1、桥架安装消缺；</p> <p>2、A10 库房组件放线</p>
	<p>本日现场 监理员</p>	<p>黎建光</p>
	<p>记录人： 黎建光</p>	<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>