

监理日志（ ）

日期： 2020 年 5 月 5 日 天气： 晴 气温： 10-24℃ 星期： 二
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 A4 库房电缆穿管路面恢复过往车辆碾压，警示设施损坏，已通知施工单位安排整改消缺； 2、A10 库房路面砼浇筑，铁板处高低不平，砼清理不彻底，找施工管理人员安排施工人员进行整改消缺； 3、检查施工人员体温记录； 4、检查 5#并网柜基础钢筋及砼浇筑，见证留置试块；      
施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 6 人。 1、A4\A10 库房电缆穿管路面恢复完成；
本日现场 监理员	黎建光
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：