

监理日志（ ）

日期： 2020 年 5 月 9 日 天气： 中雨 气温： 11-20℃ 星期： 六
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、电缆进场检查发现 185 电缆线分盘，现场使用要做中直接头，令其退场； 2、检查发现 1*4 直流电缆截面积平方不足，厂家回复执行欧标，令施工方案要标准； 普洛斯山东片区  天气：多云 15度 西风<3级 湿度72% 地址：德州市齐河县齐众大道 施工区域：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：电缆进场 时间：2020-05-09 09:47:49 普洛斯山东片区  天气：多云 16度 西风<3级 湿度75% 经纬度：116°48'26"E 地址：德州市齐河县齐众大道 施工区域：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：电缆进场检查 普洛斯山东片区  天气：多云 16度 西风<3级 湿度75% 经纬度：116°48'17"E 地址：德州市齐河县齐众大道 施工区域：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：电缆进场检查 时间：2020-05-09 11:07:53 普洛斯山东片区  天气：多云 15度 西风<3级 湿度78% 地址：德州市齐河县齐众大道 施工区域：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：电缆进场检查 时间：2020-05-09 10:12:22 普洛斯山东片区  天气：多云 15度 西风<3级 湿度78% 地址：德州市齐河县齐众大道 施工区域：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：电缆进场检查 时间：2020-05-09 10:17:10	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 0 人，管理 2 人 。
本日现场 监理员	黎建光	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	