## 监理日志()

日期: <u>2020</u>年<u>6</u>月 <u>16</u>日 天气: <u>中雨</u> 气温: <u>20−33℃</u> 星期: <u>二</u> 工程名称: 德州齐河普洛斯物流园 2. 6WM 分布式光伏发电项目

1、检查施工人员体温记录,现场安全施工;

2、巡检发现问题有桥架开孔未防腐,即令其整改消缺完成;

3、配电室电缆终端制作安装不符合要求,令其整改消缺;

4、下午雨屋面湿滑,令其施工人员暂缓施工。

理


工作情

况













	施工单位	施工情况
	阳光电源	施工人员 16 人,管理 2 人 。
	有限公司	1、组件安装完成 1100 块。
		2、配电室终端制作完成3个并网柜;
		3、北侧接地焊接完成 85%;
		4、桥架电缆穿管开孔完成。
本日现场		₹/1.7.1.1V
监理员		黎建光
记录人:		
黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):