



监理日志（ ）

日期： 2020 年 6 月 2 日 天气： 阴 气温： 22-33℃ 星期： 二
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录，现场安全施工； 2、巡检发现 A10 库房接地焊接烧伤桥架，即令其施工人员整改消缺及焊接时对桥架防护； 3、组件进场检测判定不合格，厂家现场检测定于本周四开始。 普洛斯山东片区  天气：阴 25度 西风≤3级 湿度67% 地址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A10库房接地焊 时间：2020-06-02 10:29:03 普洛斯山东片区  天气：阴 25度 西风≤3级 湿度67% 地址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A10库房逆变器支架安装 时间：2020-06-02 10:39:10 普洛斯山东片区  天气：阴 25度 西风≤3级 湿度67% 地址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A10库房逆变器支架安装 时间：2020-06-02 10:42:22 普洛斯山东片区  天气：阴 25度 西风≤3级 湿度67% 地址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A10库房接地焊 时间：2020-06-02 10:29:57
--	--