



监理日志（ ）

日期： 2020 年 6 月 21 日 天气： 晴 气温： 20-33℃ 星期： 日
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录，现场安全施工； 2、巡检发现问题有 A4 库房个别组件安装不直，即令施工单位安排人员整改消缺； 3、巡检发现 A10 库房逆变器电缆终端制作个别热缩套管破损、四支套处接地线位置热缩不严，即令其整改消缺； 4、巡检发现安全松懈个别施工人员不戴安全帽、地面施工四周不设置警示标志，即令其整改消缺完成，微信通知施工单位周一开始安全经济考核；  普洛斯山东片区 施工记录 天气：晴 28度 南风<3级 湿度61% 地址：德州市齐河县齐安大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 时间：2020-06-21 09:17:47  普洛斯山东片区 施工记录 天气：晴 28度 南风<3级 湿度61% 地址：德州市齐河县齐安大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 时间：2020-06-21 09:22:38  普洛斯山东片区 施工记录 天气：晴 28度 南风<3级 湿度61% 地址：德州市齐河县齐安大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 时间：2020-06-21 09:18:47  普洛斯山东片区 施工记录 天气：晴 28度 南风<3级 湿度58% 地址：德州市齐河县齐安大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 时间：2020-06-21 09:42:36  普洛斯山东片区 施工记录 天气：晴 29度 南风<3级 湿度54% 地址：德州市齐河县齐安大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A4库房组件安装 时间：2020-06-21 10:19:35  普洛斯山东片区 施工记录 天气：晴 28度 南风<3级 湿度58% 地址：德州市齐河县齐安大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 时间：2020-06-21 09:45:57				
施工单位	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="252 1424 421 1760"> 阳光电源有限公司 </td><td data-bbox="421 1424 1402 1760"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="421 1424 1402 1469"> 施工情况 </td><td data-bbox="421 1469 1402 1760"> 施工人员 15 人，管理 2 人 。 1、A 4 库房组件安装完成 70%； 2、A10 库房逆变器电缆终端制作完成； 3、A4 库房交流电缆敷设完成 75% ； 4、A4 库房逆变器支架安装完成； </td></tr> </table> </td></tr> </table>	阳光电源有限公司	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="421 1424 1402 1469"> 施工情况 </td><td data-bbox="421 1469 1402 1760"> 施工人员 15 人，管理 2 人 。 1、A 4 库房组件安装完成 70%； 2、A10 库房逆变器电缆终端制作完成； 3、A4 库房交流电缆敷设完成 75% ； 4、A4 库房逆变器支架安装完成； </td></tr> </table>	施工情况	施工人员 15 人，管理 2 人 。 1、A 4 库房组件安装完成 70%； 2、A10 库房逆变器电缆终端制作完成； 3、A4 库房交流电缆敷设完成 75% ； 4、A4 库房逆变器支架安装完成；
阳光电源有限公司	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="421 1424 1402 1469"> 施工情况 </td><td data-bbox="421 1469 1402 1760"> 施工人员 15 人，管理 2 人 。 1、A 4 库房组件安装完成 70%； 2、A10 库房逆变器电缆终端制作完成； 3、A4 库房交流电缆敷设完成 75% ； 4、A4 库房逆变器支架安装完成； </td></tr> </table>	施工情况	施工人员 15 人，管理 2 人 。 1、A 4 库房组件安装完成 70%； 2、A10 库房逆变器电缆终端制作完成； 3、A4 库房交流电缆敷设完成 75% ； 4、A4 库房逆变器支架安装完成；		
施工情况	施工人员 15 人，管理 2 人 。 1、A 4 库房组件安装完成 70%； 2、A10 库房逆变器电缆终端制作完成； 3、A4 库房交流电缆敷设完成 75% ； 4、A4 库房逆变器支架安装完成；				
本日现场 监理员	黎建光				
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				