


监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 17 日 星期: 五 天气: 晴 气温: 7-20℃
工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 400KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检发现围栏扶手材料不直，找施工管理人员安排人员整改消缺； 2、检修通道安装人员安全帽佩戴不正确，即令其整改； 3、检查施工人员体温记录 ；  普洛斯山东片区 天气: 晴 17度 北风≤3级 湿度87% 地址: 济南市历城区创展路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2检修通道安装 时间: 2020-04-17 14:44:21  普洛斯山东片区 天气: 晴 17度 北风≤3级 湿度37% 地址: 济南市历城区创展路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: 围栏扶手 时间: 2020-04-17 14:42:09  普洛斯山东片区 天气: 晴 18度 西北风≤3级 湿度38% 地址: 济南市历城区创展路 工程项目: 济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容: B2检修通道安装 时间: 2020-04-17 14:55:26	
	施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 4 人。 1、检修通道安装完成；
本日现场 监理员	黎建光	
记录人: 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	