



监理日志（ ）

日期： 2020 年 4 月 5 日 天气：晴 气温： 3-16℃ 星期： 六
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、A4 库房屋面组串定位检查，发现问题有通风排气设备位置与图纸不符，即通知总包进行设计图纸查证，并汇报业主； 2、施工人员体温检查记录； 3、A4 屋面彩钢瓦警示防护个别夹具不紧固，即令其重新紧固；   				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工情况</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>阳光电源有限公司</td><td> 施工人员 4 人。 1、库房彩钢瓦防护； </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工情况	阳光电源有限公司	施工人员 4 人。 1、库房彩钢瓦防护；
施工单位	施工情况				
阳光电源有限公司	施工人员 4 人。 1、库房彩钢瓦防护；				
本日现场 监理员	黎建光				
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				