

工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 1 月 11 日 星期 四	天气	小雨	气温	0℃/8℃
监理人员动态：1 人 施工方人员动态：11 人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	屋面检修通道安装，电缆桥架盖板安装，1#并网柜和用户侧 1#柜搭线完成。				
检查发现的问题	现场巡视发现局部环网接地固定点未打螺丝，局部支架角铁未进行防腐处理。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方立即整改。				
协调内容或其他					
记录人：刘德文		总监（总监代表）签阅：			