

工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 1 月 12 日 星期 日		天气	多云	气温	7℃/0℃
监理人员动态：1 人 施工方人员动态：11 人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	屋面检修通道安装，电缆桥架盖板安装					
检查发现的问题	局部检修通道固定不牢，局部电缆没固定					
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员立即进行整改。					
协调内容或其他						
记录人：刘德文			总监（总监代表）签阅：			