

工程名称：**南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 分布式光伏发电项目**

日期	<u>2020</u> 年 <u>1</u> 月 <u>14</u> 日 星期 <u>二</u>	天气	多云	气温	7℃/-1℃
监理人员动态： <b>1</b> 人 施工方人员动态： <b>4</b> 人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	现场消缺，2#3#并网柜接线				
检查发现的问题	配电房安全警示标志，操作规程未落实				
处理措施、结果	现场要求施工方整改				
协调内容或其他					
记录人： <b>刘德文</b>		总监（总监代表）签阅：			