

工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 1 月 15 日 星期三		天气	多云	气温	6℃/4℃
监理人员动态：1 人 施工方人员动态：1 人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	并网柜张贴安全警示标志、电气原理图，并网柜倒送电。					
检查发现的问题	2#并网柜送电异常，1#3#送电成功。 对施工现场进行全面安全检查，签发工程暂停令。					
处理措施、意见、结果	现场要求施工方明年复工检查。					
协调内容或其他						
记录人：刘德文			总监（总监代表）签阅：			