

工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 1 月 3 日 星期 五		天气	小雨	气温	9℃/6℃
监理单位动态： 1 人			材料进场、见证取样、合格情况;			
施工方人员动态： 6 人						
施工机械动态： 切割机 1 台，压力钳						
施工进度情况	电缆桥架安装。					
检查发现的问题	现场巡视发现局部桥架转弯半径不符合规范要求;并网柜无基础埋件。					
处理意见、措施、结果	现场要求施工方立即进行整改。					
协调内容或其他						
记录人：刘德文			总监（总监代表）签阅：			

