

工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 1 月 7 日 星期二		天气	小雨	气温	13℃/1℃
监理人员动态：1 人 施工方人员动态：11 人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况;			
施工进度情况	交流电缆敷设、终端接头制作，逆变器下封堵，清洗管道安装。					
检查发现的问题	水管焊接施工现场发现局部水管海绵包裹不周					
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员进行整改					
协调内容或其他						
记录人：刘德文			总监（总监代表）签阅：			