

工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 1 月 8 日 星期三	天气	多云转 小雨	气温	6/2℃
监理人员动态：1 人	材料进场、见证取样、合格情况；				
施工方人员动态：11 人					
施工机械动态： 切割机、液压机、电锤					
施工进度情况	交流电缆敷设、终端接头制作，逆变器下封堵，清洗管道安装。				
检查发现的问题	个别电缆头终端制作不顺直，观感质量差。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员进行校正				
协调内容或其他					
记录人：刘德文	总监（总监代表）签阅：				