

工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 27 日 星期 五	天气	晴	气温	6℃/0℃
监理人员动态：1 人 施工方人员动态：6 人 施工机械动态： 切割机 1 台					
施工进度情况	大车间组件安装；接地扁铁焊接，直流电路穿管敷设。				
检查发现的问题	组件安装基本完成，大车间屋面桥架安装完成，接地焊接完成，焊接部位未及时进行防腐处理。				
处理意见、措施、结果	现场要求施工方及时进行防腐处理。				
协调内容或其他					
记录人：刘德文		总监（总监代表）签阅：			